ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π., M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βιλκενηδών 12, 11632 Αθήνα, T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός, Ph.D. Yale University - Ε.Μ.Π. - Παν.Πατρών

THEMISTOKLIS VLACHOULIS
02/06/2026 16:26

Για πιστό αντίγραφο συνοδεύει
Δ/νση ..... Τμ. .....
Αριθμ. 359098/5.8.25
Απόφαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΑΒΜΜ
ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ ΒΛΑΧΟΥΛΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α΄ βαθμό

ΙΟΥΛΙΟΣ 2025



ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΥΠ.ΠΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF CULTURE


ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ Ν. ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Ε.Μ.Π.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘ. ΜΗΤΡΩΟΥ: 77541
ΘΗΝΕΛΑΜΑΝ 12, Τ.Κ. 116 32 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ.: 210 7517942
Α.Φ.Μ.: 074286463 ΔΟΥ.: ΙΗ' ΑΘΗΝΩΝ


ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΥΠ.ΠΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

HELLENIC REPUBLIC



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 01 - Το παλιό φρούριο από τα νότια, σχέδιο στα μέσα του 16ου αιώνα, (Archivio di Stato di Torino).
Ενώ έχει ήδη εφαρμοστεί το νέο προμαχωνικό σύστημα, αποτυπώνονται οι παλαιότεροι κυκλικοί πύργοι.
Στη μεγέθυνση όμως εμφανίζεται η γέφυρα, στη θέση που κατασκευάστηκε κατά τις εργασίες των νέων οχυρώσεων.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 02 - Άποψη του παλιού φρουρίου από τα βόρεια, 1537.
Είναι η περίοδος με τις παλαιές οχυρώσεις και τους κυκλικούς πύργους. Διακρίνεται η τάφρος και η γέφυρα στο βόρειο τμήμα της που οδηγεί στο Μαντράκι όπου ήταν ο λιμένας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 03 - Άποψη του παλιού φρουρίου από τα βόρεια, (Braun & Hogenburg, Civitates Orbis Terrarum, 1575.
Είναι η περίοδος με τις παλαιές οχυρώσεις και τους κυκλικούς πύργους. Διακρίνεται η τάφρος και η γέφυρα στο βόρειο τμήμα της που οδηγεί στο Μαντράκι όπου ήταν ο λιμένας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 04 - Άποψη του παλιού φρουρίου από τα βόρεια, 1573, Simon Pinargenti.
Αν και εμφανίζονται ακόμα οι παλαιές οχυρώσεις με τους κυκλικούς πύργους έχει εξαφανιστεί ο μεσαίος πύργος από το δυτικό τείχος στην τάφρο. Στη θέση του πύργου υπάρχει μία γέφυρα.
Στη μεγέθυνση εμφανίζεται η ξύλινη γέφυρα.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 01-04

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
AT 01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών


ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 05 - Απόδοση του παλαιού φρουρίο της Κέρκυρας.
Στη μεγέθυνση εμφανίζεται η ξύλινη γέφυρα πάνω από ένα ευρύ θαλάσσιο πέρασμα.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 06 - Άποψη του παλιού φρουρίου από τα βόρεια, 1573, Simon Pinargenti.
Στη μεγέθυνση εμφανίζεται η ξύλινη γέφυρα, διακρίνονται διαγωνίες ξύλινες αντηρίδες σε δύο επίπεδα.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 07 - Σχέδιο του μετώπου του παλιού φρουρίου, 1658, (Archivio di Stato, Βενετία, αρχείο Θεόφιλου Τζίκα).
Εχουν ολοκληρωθεί οι προμαχώνες της νέας οχύρωσης και ο αντικρημνός της τάφρου.
Η γέφυρα φαίνεται ότι έχει ξύλινα κατακόρυφα στοιχεία έδρασης, προβάλουν έξι θέσεις έδρασης.
Διακρίνεται ο ορθογώνιος περίβολος στο δυτικό άκρο και λίγο πιο δυτικά το κτίριο του συμβουλίου (loggia in Spianata).
Στη μεγέθυνση εμφανίζεται ο μηχανισμός ανύψωσης του κινητού τμήματος στο δυτικό άκρο, αντίστοιχος εμφανίζεται



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 08 - Τοπογραφικό του παλιού φρουρίου, 1589.
Εχουν ολοκληρωθεί οι προμαχώνες της νέας οχύρωσης και ο αντικρημνός της τάφρου.
Στη μεγέθυνση εμφανίζεται το κατάστρωμα της γέφυρας, οι κάθετες γραμμές είναι δηλωτικές για ξύλινες σανίδες,
επίσης εμφανίζονται οι γωνίες των έξι βάθρων της γέφυρας.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 05-08

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
AT 02

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 3


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών


ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 09 - Τοπογραφικό του παλαιού φρουρίου, 1688.
Εχουν ολοκληρωθεί οι προμαχώνες της νέας οχύρωσης και ο αντικρημνός της τάφρου.
Στη μεγέθυνση εμφανίζονται τα έξι βάθρα της γέφυρας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 10 - Τοπογραφικό του παλαιού φρουρίου.
Ονοματίζονται όλα τα στοιχεία των νέων οχυρώσεων : baluardo Savorgnano, baluardo Martinengo,fossa, contra fossa, porta, ponte. Παρατηρώντας τη γέφυρα διακρίνονται στα δύο άκρα της διαφοροποιημένα τμήματα. Είναι η απόδοση των κινητών τμημάτων της γέφυρας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 11 - Τοπογραφικό του παλαιού φρουρίου με αποτύπωση του εσωτερικού των δύο επιπέδων των προμαχώνων.
Στη μεγέθυνση εμφανίζεται το κατάστρωμα της γέφυρας, οι κάθετες γραμμές είναι δηλωτικές για ξύλινες σανίδες, ενώ προς την πύλη Maggiore εντοπίζεται το κίνητο τμήμα της.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 12 - Χάρτης με το σύνολο των οχυρωματικών έργων στο παλαιό φρούριο, στα δυτικά της πόλης και στο νέο φρούριο.
Στη μεγέθυνση εμφανίζεται οχύρωση στην περιοχή του αντικρημνού και η πύλη Maggiore. Παρατηρώντας τη γέφυρα διακρίνονται στα δύο άκρα της διαφοροποιημένα τα κινητά τμήματα.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 09-12

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
AT 03

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 3


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών


ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 13 - Το παλαιό φρούριο από τα δυτικά, την περιοχή της Σπιανάδας, (σχέδιο του William Gell αρχές του 19ου αιώνα).
Στη μεγέθυνση εμφανίζεται η πρώτη πύλη (Avanzata di porta Maggiore), με τους διακοσμημένους λίθινους πεσσούς, η γέφυρα με διαγώνιες ξύλινες αντηρίδες και η πύλη Maggiore.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 14 - Το παλαιό φρούριο από τα δυτικά, την περιοχή της Σπιανάδας, λεπτομέρεια από πίνακα του 18ου αιώνα.
Η πρώτη πύλη (Avanzata di porta Maggiore), έχει τους διακοσμημένους λίθινους πεσσούς και στα δεξιά είναι το κτίριο του συμβουλίου (loggia in Spianata).



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 15 - Το παλαιό φρούριο από τα δυτικά, την περιοχή της Σπιανάδας, E.Dodwell και S.Pomardi, 1801 & 1805-1806.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 16 - Λεπτομέρεια του παλαιού φρουρίου από τα δυτικά, την περιοχή της Σπιανάδας, E.Dodwell και S.Pomardi, 1801 & 1805-1806.
Διακρίνεται το κατάστρωμα της γέφυρας και οι διακοσμημένοι λίθινοι πεσσοί της πρώτης πύλης.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 13-16

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
AT 04

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 3


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
Τ 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 17 - Το παλαιό φρούριο από τα βόρεια. Ακουαρέλλα του Gérard Crehay (1816-1897) κατά τη βρετανική περίοδο κυριαρχίας. Στη μεγέθυνση εμφανίζεται η γέφυρα με τις διαγώνιες ξύλινες αντηρίδες.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 18 - Η πρώτη πύλη (Avanzata di porta Maggiore), με τους διακοσμημένους λίθινους πεσσούς προς την περιοχή της Σπιανάδας, 1840 (πηγή ιστότοπος Travelogues).



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 19 - Η τάφρος, η γέφυρα και η περιοχή της Σπιανάδας από το εσωτερικό του παλαιού φρουρίου.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 20 - Η γέφυρα και η πρώτη πύλη (Avanzata di porta Maggiore), μετά από τη διεύρυνση του περιβόλου της προς βορρά και νότο με ενσωμάτωση των πεσσών,1862, (Francis Bedford, συλλογή Θεόφιλου Τζίκα).

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 17-20

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
AT 05

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 3


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 21 - Η ξύλινη γέφυρα του παλαιού φρουρίου όπως αποτυπώθηκε από τους αυτοκρατορικούς Γάλλους το 1812, (αρχείο χαρτών και σχεδίων).



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 22 - Σχέδιο προτασης διαμόρφωσης της πρώτη πύλης (Avanzata di porta Maggiore) του παλαιού φρουρίου, 1848.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 23 - Η γέφυρα από τα νότια στο εσωτερικό της τάφρου, 1882.
Παραλλαγή παλιότερου σχεδίου περιηγητή με τις ίδιες αδυναμίες απόδοσης, απουσιάζει το βάθος των βάθρων, τα όποια έχουν μεγαλύτερο μεγαλύτερο ύψος ενώ οι ξύλινες αντηρίδες είναι έγγυτερα στο επίπεδο του καταστρώματος.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 24 - Η γέφυρα από τα νότια στο εσωτερικό της τάφρου, 1819.
Αν και απουσιάζει το βάθος των βάθρων αποδίδονται και τα έξι, εμφανίζονται οι διαγώνιες ξύλινες αντηρίδες καθώς και το ξύλινο κιγκλίδωμα του καταστρώματος της γέφυρας. Το κανάλι δεν είναι εγκιβωτισμένο.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 21-24

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
AT 06

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 3


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών


ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 25 - Το κατάστρωμα της γέφυρας προς την πύλη Maggiore, Arthur E.V.Ponsonb, 1858.
Στη μεγέθυνση εμφανίζεται το ξύλινο κιγκλίδωμα με τετράγωνες διατομές, φαίνεται ότι εξέχουν κάτω από το επίπεδο της γέφυρας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 26 - Η πρόσοψη της πρώτης πύλης από την περιοχή της Σπιανάδας, 19ος αιώνας, A.Colla.
Διακρίνονται οι ξύλινες σκοπιές εκατέρωθεν της εισόδου και τμήμα του γερανού του Βρετανικού Βασιλικού Μηχανικού.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 27 - Κάτοψη και τομή τμήματος της γέφυρας στη θέση της πύλης Maggiore, 1808, (Archive du Genie, Vincennes).
Πολύ σημαντική αποτύπωση που δείχνει με ακρίβεια βασικά στοιχεία της γέφυρας. Οι ξύλινες αντηρίδες εδράζονται λίγο πάνω από το μισό του βάθρου και καταλήγουν σε δύο εγκαρσιες δοκούς. Πάνω από το επίκρανο κάθε βάθρου υπάρχει άλλη μία εγκάρσια δοκός. Στη συνέχεια εφαρμόζονται οκτώ διαμήκεις δοκοί. Τέλος τοποθετείται το πέτσωμα, η τελική βατή επιφάνεια της γέφυρας. Στο άκρο υπάρχει ένα στενότερο κινητό τμήμα για το οποίο χρησιμοποιούνταν αλυσίδες και τροχαλίες. Οι ορθοστάτες του κιγκλιδώματος συνδέονται με τις εγκάρσιες δοκούς.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 25-27

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
AT 07

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1 3


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 28 - Το κατάστρωμα της γέφυρας προς την πύλη Maggiore, ακουαρέλλα Johnson W.Savage, μέσα 19ου αιώνα. Στη μεγέθυνση εμφανίζεται το ξύλινο κιγκλίδωμα με τετράγωνες διατομές, φαίνεται ότι εξέχουν κάτω από το επίπεδο της γέφυρας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 29 - Η γέφυρα στη σύνδεση με την πύλη Maggiore, βρετανική περίοδος κυριαρχίας,1859 (Αρχείο Θεόφιλου Τζίκα). Είναι ευδιάκριτο το ξύλινο κιγκλίδωμα της γέφυρας, ο βασιλικός βρετανικός θυρεός και οι αλυσίδες του κινητού τμήματός της.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 30 - Εργασίες ανακατασκευής του καταστρώματος της γέφυρας, στα τέλη του 19ου αιώνα, μετά από την ένωση των Επτανήσων με την Ελλάδα. Τα ξύλινα στοιχεία της γέφυρας αντικαταστάθηκαν με μεταλλικά (δοκοί, κυματοειδής καμπυλωμένη λαμαρίνα για τους θολίσκους και μεταλλικά κιγκλιδώματα).

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 28-30

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
AT 08

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1 3


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών


ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 31 - Η είσοδος του παλαιού φρουρίου από την περιοχή της Σπιανάδας, 1900.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 32 - Η γέφυρα στη σύνδεση με την πύλη Maggiore, Eder Rudolf,1900-1920.
Διατηρούνται οι αλυσίδες του παλαιότερου κινητού τμήματος. Διακρίνονται τα μεταλλικά κιγκλιδώματα που διατηρούνται έως σήμερα. Το δάπεδο του πεζοδρομίου εφάπτεται με την τοιχοποιία της πύλης. Φαίνεται η επικάλυψη να ήταν με σιδηρες λαμαρίνες (κριθαράκι).



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 33 - Η είσοδος του παλαιού φρουρίου από την περιοχή της Σπιανάδας, κατά την ιταλική κατοχή του 1923.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 34 - Γενική απόψη της γέφυρας από τα βόρεια, περίοδος μεσοπολέμου.
Στη μεγέθυνση εμφανίζονται, στο τρίτο και στο τέταρτο βάθρο, από ένα άνοιγμα με τοξωτό πρέκι.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 31-34

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
AT 09

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών


ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 35 - Το άνοιγμα με το τοξωτό πρέκι στο τέταρτο βάθρο, Σπ.Π.Γαούτση, 1936.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 36 - Εξοδος από το παλαιό φρουρίου προς την περιοχή της Σπιανάδας, κατά την ιταλική κατοχή του 1941-1943.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 37 - Στρατιωτικό όχημα διασχίζει τη γέφυρα κατά την περίοδο της γερμανικής κατοχής, 1943.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 38 - Το κατάστρωμα της γέφυρας κατά την δεκαετία του 1950.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΦΩΤ. 35-38

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

AT 10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ

Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Είλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
Τ 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ

Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.


ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ

Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 39 - Το κατάστρωμα της γέφυρας, 1977.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 40 - Βόρειο τμήμα της γέφυρας από το φρούριο, Γ.Ζούμπος δεκαετία 1970.
Πίσω από τη γέφυρα είναι το εργοστάσιο ηλεκτροπαραγωγής της Λιμενικής Εταιρείας Κέρκυρας.
Στη μεγέθυνση διακρίνεται το επίκρανο του βάθρου και το κενό έως τις διαμήκεις μεταλλικές δοκούς.
Με την ενίσχυση της γέφυρας το 1994 στην περιοχή αυτή τοποθετήθηκαν επιπλέον μεταλλικά στοιχεία.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 41 - Παραπήγματα και αποθήκες σε επαφή με το ανάλλημα του αντικρημνού που καθαιρέθηκαν πρόσφατα.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 42 - Υποθαλάσσια θεμελίωση του προμαχώνα. Εκτιμάται ότι στο κανάλι εκτός από την επεξεργασία των ορίων του έχει επιστρωθεί και ο βυθός του με λίθινα στοιχεία.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΑΡΧΕΙΑΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 39-42

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
AT 11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 3

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών


ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΥΠ.ΠΟ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF CULTURE



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC
MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΚΑΤΑΣΤΡΩΜΑΤΟ

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ Α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1 2


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΤΟΨΗ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (ΕΠΙΠΕΔΟ ΒΑΡΘΡΩΝ)

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ Β

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 01 - Άποψη του παλιού Φρουρίου από τα δυτικά, διακρίνονται το κανάλι και οι δύο προμαχώνες ενώ στο μέσο είναι η γέφυρα πρόσβασης προς την κεντρική πύλη (Porta Maggiore).



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 02 - Αεροφωτογραφία του δυτικού τμήματος του παλιού Φρουρίου, διακρίνονται οι δύο προμαχώνες στα άκρα, η τάφρος, το κανάλι, ο αντικρημνός και η γέφυρα στο μέσο.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 03 - Άποψη της τάφρου και του καναλιού από το βόρειο στόμιο αυτού. Στο βάθος διακρίνεται η γέφυρα.
Η φωτογραφία είναι μετά από την καθαίρεση των προσκτισμάτων που υπήρχαν σε επαφή με τον αντικρημνό.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 04 - Άποψη της τάφρου και του καναλιού από το νότιο στόμιο αυτού. Στο βάθος διακρίνεται η γέφυρα.
Η φωτογραφία είναι μετά από την καθαίρεση των προσκτισμάτων που υπήρχαν σε επαφή με τον αντικρημνό.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 01-04

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ01

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 05 - Η πρώτη πύλη (Avanzata di porta Maggiore ή Couvre Porte) από την περιοχή της Σπιανάδας.
Το διαμορφωμένο πλάτωμα πριν από την είσοδο.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 06 - Η πρώτη πύλη (Avanzata di porta Maggiore ή Couvre Porte) από την περιοχή της Σπιανάδας.
Οι δύο μεγάλοι πεσσοί στην είσοδο και οι δύο μικροί στο ξεκίνημα της γέφυρας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 07 - Το εσωτερικό τμήμα της οχύρωσης της πρώτης πύλης προς τα νότια.
Στο βάθος αριστερά ξεκινάει η κλίμακα καθόδου προς την τάφρο.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 08 - Το εσωτερικό τμήμα της οχύρωσης της πρώτης πύλης προς τα βόρεια.
Στο βάθος δεξιά σώζεται το πέτρινο λαξευτό κομμάτι της βάσης του γερανού του Βρετανικού Βασιλικού μηχανικού.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 05-08

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ02

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 09 - Το κεντρικό τμήμα της πρώτης πύλης (Avanzata di porta Maggiore ή Couvre Porte) με τους οκτώ πεσσούς.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 10 - Άποψη από το εσωτερικό της πρώτης πύλης προς την περιοχή της Σπιανάδας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 11 - Νοτιοανατολική άποψη της γέφυρας από το επίπεδο της τάφρου.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 12 - Νοτιοδυτική άποψη της γέφυρας από το ανώτερο επίπεδο της κλίμακας καθόδου προς την τάφρο.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 09-12

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ03

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1 2


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 13 - Το ανώτερο τμήμα του τείχους του αντικρημνού στο νότιο τμήμα της πρώτης πύλης.
Κατά τις εργασίες διεύρυνσης του περιβόλου από τους βρετανούς καθαιρέθηκε και ανακατασκευάστηκε το παραπέτο του τείχους του αντικρημνού στα όρια που ενσωματώθηκαν με το νέο τείχισμα.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 14 - Το ανώτερο τμήμα του τείχους του αντικρημνού στο βόρειο τμήμα της πρώτης πύλης.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 15 - Η κλίμακα καθόδου προς το επίπεδο της τάφρου με ενδιάμεση θύρα ελέγχου της πρόσβασης.
Διακρίνονται επιχρίσματα από τα καθαιρεμένα προσκτίσματα καθώς και το σκυρόδεμα εγκιβωτισμού της βάσης του κιγκλιδώματος.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 16 - Τρία λίθινα φουρούσια πακτωμένα στην τοιχοποιία του αντικρημνού πάνω από την κλίμακα καθόδου στην τάφρο.
Σημαντική παρεμβολή οπτόπλινθων πιθανά από μεταγενέστερες επισκευές της τοιχοποιίας.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 13-16

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ04

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 17 - Η κλίμακα καθόδου στην τάφρο.
Τα τελικά πλατύσκαλα είναι νεότερη κατασκευή από σκυρόδεμα με επένδυση λιθοπλακών.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 18 - Η κλίμακα καθόδου στην τάφρο.
Διακρίνεται η εσοχή της αντηρίδας ώστε να ενσωματωθεί η κλίμακα στην τοιχοποιία του αντικρημνού.




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 19 - Τα δύο τελευταία βάθρα προς τον κρημνό.
Στα ενδιάμεσα τμήματα αυτών διατηρούνται ευτελή προσκτίσματα στα οποία στεγάζεται ο αλλιευτικός σύλλογος.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 20 - Άποψη των βάθρων της γέφυρας από τα βορειδυτικά της τάφρου.
Διακρίνεται το τσιμεντοκονίαμα στην μεγάλη τους πλευρά και οι τριγωνικές απολήξεις στο άκρο τους.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 21 - Η νότια τριγωνική απόληξη του τρίτου βάθρου.
Διακρίνονται οι επεξεργασμένοι λίθοι του κάτω τμήματος.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 22 - Το άνω τμήμα της νότιας πλευράς του τρίτου βάθρου. Εντοπίζεται μία κατακόρυφη διαφοροποίηση στο μισό του βάθρου, με κόκκινους οπτόπλινθους τοποθετημένους κάθετα, αντί των οριζόντιων κίτρινων.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 17-22

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ05

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 2


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 23 - Η νοτιοανατολική γωνία του 4ου βάθρου. Διακρίνονται πακτωμένες σιδηρές λάμες.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 24 - Η βάση του 4ου βάθρου από τα βόρεια. Το βάθρο θεμελιώνεται στην περιοχή του καναλιού.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 25 - Τα λίθινα φουρούσια στο ενώτερο τμήμα της δυτικής πλευράς του πρώτου βάθρου. Λίγο χαμηλότερα βρίσκονται οι μεταλλικές πλακέτες και οι χιαστί σύνδεσμοι.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 26 - Οι στρογγυλές διατομές Φ10 εκ. περίπου εντός των οποίων διέρχονται τα αναγκαία δίκτυα (ηλεκτρολογικά, υδραυλικά) στο δυτικό άκρο της γέφυρας σε επαφή με τον αντικρημνό.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 27 - Φραγμένο άνοιγμα στην βάση του τρίτου βάθρου. Στην περιοχή του καναλιού είχε κατασκευαστεί μικρή προβλήτα από σκυρόδεμα. Παλαιότερα μικρή ξύλινη κινητή γ'εφυρα συνέδεε τα δύο αντικριστά ανοίγματα.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 23-27

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ06

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1 2


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 28 - Η νοτιοανατολική γωνία του 4ου βάθρου. Διακρίνονται πακτωμένες σιδηρές λάμες και ελεύθερες καλωδιώσεις.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 29 - Η κατάληξη της γέφυρας στον κρημνό. Διακρίνεται ειδικά διαμορφωμένη πρισματική εσοχή στην τοιχοποιία στην θέση της κεντρικής πύλης.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 30 - Άποψη του αντικρημνού και της κλίμακας καθόδου στην τάφρο από το επίπεδο του καταστρώματος της γέφυρας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 31 - Η έδραση του φορέα της γέφυρας στην τοιχοποιία του κρημνού στην περιοχή της κεντρικής πύλης.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 32 - Άποψη του κρημνού και της κεντρικής πύλης από το επίπεδο του καταστρώματος της γέφυρας.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 28-32

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ07

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 33 - Άποψη από την τάφρο του τρίτου φατνώματος της γέφυρας.
Διακρίνονται οι μεταλλικές πλακέτες και οι χιαστί σύνδεσμοι κια χαμηλότερα οι κατεστραμμένοι μεταλλικοί ελκυστήρες.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 34 - Άποψη από την τάφρο του τέταρτου φατνώματος της γέφυρας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 35 - Ο μεταλλικός φορέας της γέφυρας στο ανώτερο δυτικό σημείο του έκτου βάθρου.
Διακρίνονται τα λίθινα φουρούσια. Πάνω σε αυτά κατέβαιναν το κινητό ξύλινο τμήμα της γέφυρας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 36 - Ο μεταλλικός φορέας της γέφυρας στο ανώτερο ανατολικό σημείο του πρώτου βάθρου.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 33-36

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ08

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 37 - Ο μεταλλικός φορέας που αποτελείται από τις αρχικές διαμήκεις δοκούς και τις νέες δοκούς που τοποθετήθηκαν αμφίπλευρα τους. Κάτω από τις νέες διαμήκεις δοκούς βρίσκονται εγκάρσιες δοκοί διατομής HEB200.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 38 - Λίθινο φουρούσι σε λεπτομέρεια. Κάθε φουρούσι αποτελείται από δύο λίθινα τεμάχια που εξέχουν σταδιακά από το βάθρο.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 39 - Λεπτομέρεια διάβρωσης μεταλλικών δοκών, καναλιών και ντιζών



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 40 - Λεπτομέρεια διάβρωσης και απώλειας τμήματος κυματοειδούς λαμαρίνας

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 37-40

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ09

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 41 - Λεπτομέρεια στήριξης αποχετευτικών αγωγών στη δευτερεύουσα κατασκευή.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 42 - Λεπτομέρεια διάβρωσης και απώλειας τμήματος κυματοειδούς λαμαρίνας



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 43 - Το κατάστρωμα της γέφυρας προς την κεντρική πύλη. Το κεντρικό τμήμα με επικάλυψη ασφαλτοτάπητα και τα πλευρικά πεζοδρόμια με μαρμάρινες πλάκες.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 44 - Το κατάστρωμα της γέφυρας λίγο πριν από την κεντρική πύλη. Διακρίνεται στο μαρμάρινο κράσπεδο οπή για την απορροή των όμβριων υδάτων.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 41-44

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ10

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1 2


ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 45 - Πλευρική άποψη του φορέα της γέφυρας από τα νότια μεταξύ πρώτου και δεύτερου βάθρου. Διακρίνεται μερική απότμηση και εμφάνιση του οπλισμού στα σκυροδεματικά πεζοδρόμια.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 46 - Πλευρική άποψη του φορέα της γέφυρας από τα νότια μεταξύ δεύτερου και τρίτου βάθρου.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 47 - Πλευρική άποψη του φορέα της γέφυρας από τα νότια μεταξύ τρίτου και τέταρτου βάθρου.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 48 - Πλευρική άποψη του φορέα της γέφυρας από τα νότια μεταξύ τέταρτου και πέμτου βάθρου.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 45-48

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ11

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 49 - Η κατάληξη του κιγκλιδώματος στο νοτιοδυτικό άκρο της γέφυρας.
Διακρίνεται εντοιχισμένη λίθινη επιγραφή πλαισιωμένη με κιονίσκους από την ενετική περίοδο.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 50 - Η κατάληξη του πεζοδρομίου στο βορειοδυτικό άκρο της γέφυρας.
Διακρίνεται το κενό και οι σφαργισμένες ρηγματώσεις της ασφαλτικής επικάλυψης του καταστρώματος.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 51 - Η κατάληξη του πεζοδρομίου στο νοτιοδυτικό άκρο της γέφυρας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 52 - Εντοιχισμένη λίθινη επιγραφή στον αντικρημνό πλαισιωμένη με κιονίσκους στο βορειοδυτικό άκρο της γέφυρας.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 53 - Χυτοσίδηρος φανοστάτης με δύο βραχίονες για τα φωτιστικά του σώματα και μεταλλικό κιγκλίδωμα προστασίας.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 49-53

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ12

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ




ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 54 - Η κατάληξη του πεζοδρομίου στο νοτιοανατολικό άκρο της γέφυρας, λίγο πριν την κεντρική πύλη.
Διακρίνεται το κενό και η κάλυψή του με λαμαρίνα μπακλαβωτή.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 55 - Η κατάληξη του πεζοδρομίου στο νοτιοανατολικό άκρο της γέφυρας, λίγο πριν την κεντρική πύλη.
Διατηρούνται κομμένες οι παλιότερες σιδηρές οριζόντιες βέργες πριν από τις εργασίες ενίσχυσης του 1994.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 56 - Θραυσμένη μαρμάρινη πλάκα στο σημείο αγκύρωσης του ορθοστάτη του μεταλλικού κιγκλιδώματος.
Διακρίνονται οι σκουρόχρωμες κρούστες και επικαθίσεις επί των μαρμάρινων πλακών.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 57 - Ρηγματωμένες μαρμάρινες πλάκες στα σημεία αγκύρωσης των φανοστατών και των ορθοστατών των κιγκλιδωμάτων.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 54-57

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ13

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
1 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
Τ 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 58 - Αξονομετρική φωτογραμμετρική απεικόνιση από τα Β.Δ.



ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ 59 - Αξονομετρική φωτογραμμετρική απεικόνιση από τα Ν.Α.

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

HELLENIC REPUBLIC MINISTRY OF CULTURE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

ΕΡΓΟ
ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΦΡΟΥΡΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΣΤΕΡΕΩΣΗΣ ΔΥΤΙΚΟΥ ΑΝΑΛΗΜΜΑΤΟΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ
ΦΩΤ. 58-59

ΚΛΙΜΑΚΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΦΤ14

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΙΟΥΝΙΟΣ 2025

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

1 2

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Αρχιτέκτων Μηχανικός Ε.Μ.Π.,
M.Sc. Αναστήλωσης Ε.Μ.Π.
Βίλκενμαν 12, 11632 Αθήνα,
T 210-6421618, F 210-6431386
E koragkousis@gmail.com, www.kom37.gr

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΕΣ
Αντώνης Κρασάς
Κατερίνα Σταυρίδη

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αποστόλης Τζάκος
Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π.

ΦΩΤΟΓΡΑΜΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ
Αθανάσιος Κουμάντος
Αρχιτέκτων Μηχανικός,
Ph.D. Yale University-Ε.Μ.Π.-Παν.Πατρών

ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ